

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI E LE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA DELL'AZIENDA

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI

(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.)

INFORMAZIONI SULL'AZIENDA	
Sede	L.go Pradella 1, 1/A e 1/B – 46100 Mantova (<i>al primo piano della sede camerale e all'interno dei locali del Centro Congressi MaMu Mantova Multicentre</i>) Tel.: 0376 234428 - 234350
Datore di lavoro	Marco Zanini (Direttore dell'azienda speciale)
R.S.P.P. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Geom. PIETRO REBECCHI (Andromeda s.r.l. - tel. 348-7202088)
R.L.S. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	EMMA MANTOVANI
Medico competente	Dott.ssa ARIANNA BIANCHINI (Andromeda s.r.l. – tel. 347-4887628)
Addetti prevenz. incendi	<ul style="list-style-type: none">- Emma Mantovani- Simone Ancellotti- Cristiana Pasini
Addetti primo soccorso	<ul style="list-style-type: none">- Francesca Sala- Nicoletta Perini- Cristiana Pasini
Numeri di telefono di emergenza	<ul style="list-style-type: none">- Centro di Controllo Emergenze interno: tel 0376 / 234300- Numero unico esterno di emergenza: 112
Valutazione rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori	L'Azienda è in regola con le norme attualmente vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Mantiene costantemente sotto controllo i rischi presenti negli ambienti di lavoro, aggiornando periodicamente il Documento di Valutazione dei Rischi ed ha in atto un programma di misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo o eliminare i rischi esistenti in conformità al D.Lgs 81/2008
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI EMERGENZA OBBLIGATORIE	
Misure obbligatorie per l'ingresso nei nostri luoghi di lavoro	<ul style="list-style-type: none">- Non si può accedere all'interno nei nostri luoghi di lavoro senza essere preventivamente autorizzati. L'ingresso deve avvenire solo attraverso le entrate stabilite presentandosi o comunque segnalando la propria presenza.
Misure comportamentali obbligatorie	<ul style="list-style-type: none">- E' assolutamente vietato accedere ai locali non interessati dai lavori/servizi senza essere specificatamente autorizzati;- I soggetti autorizzati all'ingresso devono sempre rispettare la segnaletica presente;- L'abbigliamento di chiunque acceda nei nostri luoghi di lavoro deve sempre essere decoroso ed in condizioni di buona pulizia ed igiene. E' obbligatorio mantenere un comportamento corretto e rispettoso dell'ambiente.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI E LE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA DELL'AZIENDA

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI

(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.)

	<p>In caso di aziende che eseguano lavori presso la nostra sede:</p> <ul style="list-style-type: none">- E' obbligatorio indossare sempre i necessari DPI secondo la propria valutazione dei rischi per la sicurezza e salute delle proprie attività da svolgere;- Tutte le attività devono essere svolte tenendo sempre conto della sicurezza delle persone presenti. Devono essere ridotti al minimo il rumore e lo sviluppo di fumi, vapori o quant'altro può causare danno o fastidio- E' vietato l'uso di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro;- E' obbligatorio mantenere sempre pulito l'ambiente di lavoro eliminando i rifiuti;- E' vietato fumare.
Misure obbligatorie per la movimentazione nelle aree esterne	<ul style="list-style-type: none">- Non sostare in aree di passaggio;- Non ingombrare tombini, idranti, quadri elettrici, porte di locali tecnici, etc- Porre massima attenzione nel passaggio nelle aree adiacenti a porte e portoni
Rischi dei luoghi di lavoro e relative misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none">- E' assolutamente vietato sporgersi nel vuoto da qualsiasi apertura (finestre, ringhiere, scale, ecc.)- Prestare sempre attenzione ai cavi elettrici, tubazioni, elementi in lavorazione, attrezzature di lavoro, ecc. presenti nelle aree di lavoro;- Prestare sempre attenzione per evitare di far cadere il materiale depositato sulle scaffalature, mensole, ripiani, ecc.- E' assolutamente vietato fumare e/o usare fiamme libere o attrezzature che generano scintille (se non specificatamente autorizzati);- Operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, delle macchine, delle attrezzature e degli impianti;- Segnalare tempestivamente a nostro Responsabile le situazioni di emergenza o le anomalie che si potrebbero determinare nel corso o a causa dell'esecuzione del lavoro/servizio commissionato;- Adoperarsi, nei limiti delle proprie competenze e dei mezzi a propria disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni;- Nel caso in cui la vostra attività crei dei danni alle nostre strutture e/o arredi e/o attrezzature è obbligatorio segnalare il danno a nostro Preposto.
Rischio impianti elettrici e relative misure di prevenzione e protezione	<p>Gli impianti elettrici nei nostri luoghi di lavoro sono in genere conformi alla regola d'arte ed alle norme vigenti. Sono dotati di interruttori magnetotermici differenziali e salvavita posti sui quadri di distribuzione e sono stati dichiarati conformi dalle ditte esecutrici.</p> <p>Gli impianti di messa a terra nei nostri luoghi di lavoro vengono verificati regolarmente da Organismo abilitato.</p> <p>I luoghi di lavoro sono protetti contro le scariche atmosferiche. Tutti i cavi di alimentazione sono a norma ed in buone condizioni. Sono presenti pulsanti di sgancio della corrente elettrica la cui posizione è indicata sulle planimetrie di evacuazione.</p>

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI E LE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA DELL'AZIENDA

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI




(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.)

	<p><u>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Posizionare gli eventuali cavi elettrici volanti in maniera tale da non avere intralci a pavimento in zone di passaggio o movimento dei lavoratori;- Utilizzare solo cavi elettrici idonei alle attrezzature impiegate ed agli ambienti di lavoro;- E' vietato modificare gli impianti elettrici esistenti;- Prima di rendere attivo ogni collegamento elettrico, realizzare e/o verificare il corretto coordinamento tra il sistema di messa a terra (conduttore di protezione, di terra e/o equipotenziale) ed il dispositivo di protezione- In caso sia necessario togliere la tensione apporre sull'interruttore apposita segnaletica indicante "manutenzione in corso – non toccare";- E' vietato eseguire lavori di qualsiasi genere su impianti e/o macchine e/o attrezzature di lavoro in tensione, aprire armadi elettrici, contenitori delle apparecchiature, effettuare interventi di qualsiasi genere, senza aver informato ed aver ricevuto l'autorizzazione;- E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver informato ed aver ricevuto l'autorizzazione;- Prima di svolgere interventi manutentivi sugli impianti elettrici verificare lo stato degli interruttori di protezione e sezionamento a monte dell'impianto oggetto dell'intervento;- Non operare mai su attrezzature/macchine in tensione;- Prima di dare tensione a linee elettriche e/o impianti, anche se disalimentati per breve periodo, è necessario ricevere apposita autorizzazione. Questa sarà rilasciata solo dopo aver verificato che non siano in corso lavori su tali linee e/o impianti;- E' vietato usare attrezzature elettriche non conformi alle norme vigenti o in cattivo stato di manutenzione (fili scoperti o usurati ecc).
Rischio impianti termici e relative misure di prevenzione e protezione	<p>I luoghi di lavoro sono serviti da impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda. Gli impianti sono in genere conformi alle norme di sicurezza vigenti e sono periodicamente sottoposti a manutenzione e verifica da parte di Ditta abilitata. Se provvisti di valvole di intercettazione del combustibile, la relativa posizione è riportata nelle planimetrie di evacuazione.</p> <p><u>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Prestare attenzione alle tubazioni calde che possono essere presenti- E' vietato manomettere qualsiasi componente dell'impianto termico senza essere stati specificatamente autorizzati
Rischio microclima e relative misure di prevenzione e protezione	<p>Tutti i locali nei nostri luoghi di lavoro hanno un microclima conforme a quanto previsto dalle norme vigenti. Non vi sono ambienti troppo caldi e/o umidi e/o troppo freddi.</p>

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI E LE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA DELL'AZIENDA

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI

(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.)

<p>Rischio incendio e relative misure di prevenzione e protezione</p>	<p>I luoghi di lavoro sono classificati ai sensi dell'Allegato IX del D.M. 10/03/1998 a MEDIO rischio di incendio. Sono dotati delle misure di prevenzione e protezione contro gli incendi previste dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi. Sono presenti:</p> <p> Estintori portatili a polvere da 6 kg e/o a CO₂ da 5 kg</p> <p> Idranti a cassetta UNI45 alimentati dall'acquedotto comunale (dove richiesto dalla normativa vigente)</p> <p> Idranti soprasuolo UNI70 con attacco motopompa dei Vigili del Fuoco ad uso esclusivo dei Vigili del Fuoco (dove richiesto dalla normativa vigente)</p> <p>E' presente una squadra di addetti prevenzione incendi. In ogni luogo di lavoro sono presenti uscite di emergenza e un impianto di illuminazione di emergenza costituito da lampade di emergenza a batteria aventi una autonomia di 60 minuti.</p> <p><u>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- E' vietato introdurre senza nostra autorizzazione sostanze infiammabili e/o esplosive;- E' vietato avvicinare fonti di calore ai materiali infiammabili e viceversa- E' vietato usare apparecchiature a fiamma libera, effettuare operazioni che possono dare luogo a sorgenti di innesco, quali saldatura, molatura ecc., senza che siano adottate idonee misure di sicurezza e aver richiesto specifica autorizzazione- E' vietato usare attrezzature elettriche non conformi alle norme vigenti o in cattivo stato di manutenzione (fili scoperti o usurati ecc.)- E' vietato depositare qualsiasi materiale davanti ad estintori portatili, impianti fissi antincendio, vie di esodo ed uscite di emergenza.
<p>Rischio esposizione a rumore e relative misure di prevenzione e protezione</p>	<p>Il livello di rumore presente nei nostri luoghi di lavoro è in genere sempre inferiore a 80 dB(A) e non comporta alcun rischio di lesioni per l'udito.</p>

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI E LE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA DELL'AZIENDA

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI

(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.)

Rischio chimico e relative misure di prevenzione e protezione	<p>All'interno nei nostri luoghi di lavoro non vi è rischio di esposizione ad agenti chimici</p> <p><u>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- E' vietato l'impiego di qualsiasi materiale tossico – nocivo; è inoltre vietato utilizzare o depositare sostanze e/o preparati potenzialmente pericolosi in recipienti non idonei e non correttamente etichettati.- E' vietato l'utilizzo di contenitori di agenti chimici anonimi o non originali (contenenti quindi prodotti differenti da quelli indicati nel contenitore)- E' vietato l'utilizzo di agenti chimici infiammabili senza preventiva autorizzazione- E' vietato l'abbandono di contenitori di agenti chimici senza sorveglianza diretta e continua.
Rischio attrezzature di lavoro e relative misure di prevenzione e protezione	<p>Nei nostri luoghi di lavoro non sono presenti attrezzature di lavoro che possono comportare rischi per la sicurezza. Sono presenti attrezzature da ufficio conformi alla normative vigente.</p> <p><u>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Tutte le vostre attrezzature di lavoro (inclusi notebook, tablet, ecc.) devono essere marcate CE e devono essere dotate dei libretti di uso e manutenzione;- E' assolutamente vietato utilizzare eventuali nostre attrezzature di lavoro se non specificatamente autorizzati;- E' assolutamente vietato effettuare interventi non preventivamente autorizzati sulle apparecchiature, sulle macchine e/o sugli impianti, salvo che ciò si renda necessario per fronteggiare situazioni di pericolo e/o di emergenza.
Rischio esposizione agenti cancerogeni e relative misure di prevenzione e protezione	<p>Nei nostri luoghi di lavoro non vi è rischio di esposizione ad agenti cancerogeni.</p> <p>E' assolutamente vietato introdurre agenti cancerogeni (amianto, sostanze classificate R41 o R45, ecc.)</p>
Rischio esposizione agenti biologici e relative misure di prevenzione e protezione	<p>Nei nostri luoghi di lavoro <u>non vi è un rischio di esposizione ad agenti biologici.</u></p> <p>Nel 2020 (emergenza sanitaria Covid-19) sono state comunque adottate delle misure di prevenzione e protezione di cui al Protocollo di regolamentazione per la prevenzione e il contenimento del rischio Covid 19.</p>
Rischio esposizione a campi elettromagnetici e/o ROA e relative misure di prevenzione e protezione	<p>Nei nostri luoghi di lavoro non vi è un rischio di esposizione a campi elettromagnetici e/o radiazioni ottiche artificiali.</p> <p><u>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- E' assolutamente vietato introdurre sorgenti di campi elettromagnetici e/o radiazioni ottiche artificiali di qualsiasi natura se non dietro un preventivo consenso scritto

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI E LE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA DELL'AZIENDA

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI

(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.)

Misure per il primo soccorso	In caso di infortunio è possibile utilizzare le cassette di primo soccorso presenti nei nostri luoghi di lavoro (rif. Nicoletta Perini / Francesca Sala / Cristiana Pasini, addette al primo soccorso). In caso di emergenza si raccomanda di allertare immediatamente il 118 (Primo soccorso).
Misure per la gestione delle emergenze	In caso di emergenza (es. suono della sirena di allarme incendio e messaggio vocale di evacuazione dei locali) dovete lasciare il posto di lavoro con calma, dopo aver messo in sicurezza le eventuali attrezzature utilizzate, e dovete raggiungere la più vicina uscita di emergenza seguendo i percorsi di fuga indicate nelle planimetrie di evacuazione e dalla cartellonistica presente. Nel caso in cui veniate a conoscenza di una situazione di emergenza (focolaio di incendio, altre situazioni di pericolo di varia natura) è obbligatorio allertare immediatamente il 115 (Vigili del Fuoco) e gli uffici di PromoImpresa-Borsa Merci (tel. 0376 234.350-300).
Altre misure specifiche	Altre misure di prevenzione e protezione dai rischi di interferenza da seguire durante l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto: <ul style="list-style-type: none">- Quando possibile, lavorare in tempi diversi da altre Imprese / Lavoratori autonomi adottando turni di lavoro per ridurre le possibili interferenze- Utilizzare segnaletica specifica per segnalare particolari situazioni di rischio che si possono verificare nelle attività dell'appalto- Utilizzare procedure di sicurezza specifiche per l'esecuzione di attività con particolari rischi- Transennare / separare le aree di lavoro quando necessario